


Przewodnik doboru masek oddechowych i filtrów



		Zalecany filtr					Zalecany filtr					
BRANŻA	Substancje szkodliwe / ryzyko	P3	P3 + pochłaniacz zapachów	A1P3	B1P3	ABE1P3	A1	AE1	E1	A2P3	ABEK	ABEKP3
 Rolnictwo	Pył z ziaren	✓										
	Pestycydy			✓		✓				✓	✓	✓
 Motoryzacyjna	Opary lakierów poniżej 5000 ppm									✓		
 Budownictwo	Pył krzemionkowy	✓										
	Opary farb poniżej 1000 ppm			✓		✓						
	Azbest	✓										
	Pleśń		✓	✓		✓						
	Pył betonowy	✓										
 Materiały budowlane	Pył kamienny	✓										
	Pył kruszyw	✓										
	Pył drewniany	✓										
	Pył cementowy	✓										
	Drób	✓										
 Żywność	Proszki (mleczne)	✓										
	Włókno szklane	✓										
 Wytwórcza	Cykloheksan			✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓
	Włókna kompozytowe	✓								✓		✓
	Rozpuszczalniki			✓		✓	✓	✓		✓		✓
	Opary ołowiu	✓										
	Chlor				✓	✓						✓
	Formaldehyd				✓	✓					✓	✓
	Kwas siarkowy (tylko gaz)					✓		✓			✓	✓
	Kwas siarkowy (proszek)					✓						✓
	Chemikalia na bazie amoniaku							✓			✓	✓
	Pył węglowy	✓										
 Górnictwo	Pył krzemionkowy	✓										
 Spawalnictwo i przemysł metalowy	Metal (każdy)	✓	✓									
	Malowany metal (naprawa)			✓		✓				✓		✓

Są to jedynie wskazówki dotyczące minimalnego zalecanego odpowiedniego poziomu ochrony i tylko przed jedną substancją zanieczyszczającą naraz.

Wybór należytej ochrony na danym stanowisku należy do obowiązków użytkownika. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z lokalnym doradcą handlowym.