ATK MEK

ATK MEK to zmywacz i odtłuszczacz ketonowy na bazie metyloetyloketonu (butanonu). Przeznaczony jest do usuwania uporczywych zanieczyszczeń olejowych, smarów, farb i pozostałości klejów oraz do przygotowania powierzchni przed klejeniem, malowaniem i lakierowaniem. Odparowuje bez pozostałości, nie pozostawiając osadu. Produkt jest wyłącznie do użytku profesjonalnego.

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

- Skutecznie odtłuszcza powierzchnie metalowe, szklane i ceramiczne przed dalszą obróbką.
- Rozpuszcza oleje, smary, farby, żywice i niektóre kleje np. cyjanoakrylowe.
- Wykazuje wyższą skuteczność w usuwaniu zabrudzeń niż standardowe odtłuszczacze, takie jak aceton.
- Lekko zmiękcza powierzchnię PVC, zwiększając przyczepność klejów rozpuszczalnikowych.
- Po odparowaniu nie pozostawia mikrofilmu ani osadu.

ZASTOSOWANIA

- Odtłuszczanie blach surowych i ocynkowanych przed malowaniem proszkowym.
- Przygotowanie powierzchni metalowych w motoryzacji, lotnictwie i przemyśle morskim przed nakładaniem nowych powłok.
- Odtłuszczanie rur i kształtek z PVC w celu poprawy przyczepności klejów.
- Odtłuszczanie poliamidów (PA) przed klejeniem dla zwiększenia przyczepności.
- Czyszczenie powierzchni przed nakładaniem podkładów, primerów, gruntów i szpachli.
- Znacząco zwiększa przyczepność klei i lakierów na tworzywach poliamidowych PA.

DO PODŁOŻY I MATERIAŁÓW

- Metale surowe (stal, aluminium, stal nierdzewna) – bardzo dobrze.
- Szkło – bardzo dobrze.
- Kamień – bardzo dobrze.
- Ceramika – bardzo dobrze.
- Guma zwykła – bardzo dobrze (nie rozpylać, tylko przetrzeć; zawsze wykonać test).
- Guma silikonowa – bardzo dobrze.
- Tworzywa PP, PEHD, POM, PTFE – bardzo dobrze.
- Powierzchnie malowane proszkowo – bardzo dobrze (stosować przetarcie szmatką).
- PVC – bardzo dobrze (jako zmiękczanie przed klejeniem).
- Tworzywa styrenowe i pochodne: ABS, PS, PMMA, PC, SAN – odradzane.
- Powierzchnie malowane i lakierowane – odradzane.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Nie usuwa silikonów i zanieczyszczeń pozostałych po procesie silikonowania.
- Może uszkadzać powierzchnie malowane, lakierowane oraz tworzywa styrenowe (ABS, PS, PMMA, PC, SAN).
- Podczas aplikacji na gumie zwykłej zalecane jest wyłącznie przetarcie powierzchni; przed właściwym zastosowaniem należy zawsze wykonać test.
- Produkt jest wysoce łatwopalny — nie stosować w pobliżu źródeł zapłonu.

DANE TECHNICZNE

- Baza chemiczna – metyloetyloketon (butanon).
- Postać – ciecz.
- Kolor – bezbarwny.
- Gęstość względna – ok. 0,80 g/cm³.
- Termin ważności – 1 rok od daty produkcji.

- Dostępne opakowania – butelka szklana 100 ml i butelka plastikowa 1000 ml.

ORIENTACYJNA WYDAJNOŚĆ / ZUŻYCIE

Zużycie zależy od chłonności podłoża i metody aplikacji. Zalecane jest nakładanie produktu na szmatkę lub ręcznik papierowy, a nie bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię, co utrudnia precyzyjne oszacowanie wydajności.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.
- Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze nieprzekraczającej 22°C.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródłami ciepła.

WARUNKI APLIKACJI

- Temperatura produktu – zaleca się stosować w temperaturze powyżej 10°C, aby uniknąć kondensacji wilgoci na powierzchni.
- Temperatura podłoża – przy niższych temperaturach (poniżej 15°C) zaleca się ogrzanie powierzchni.
- Wentylacja – stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub na otwartym powietrzu.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Powierzchnia wstępnie oczyszczona z luźnych zanieczyszczeń.
- Zanieczyszczone podłoże przetrzeć szmatką lub ręcznikiem papierowym nasączonym preparatem ATK MEK, unikając rozpylania.
- Na powierzchniach malowanych proszkowo nakładać produkt wyłącznie poprzez lekkie przetarcie szmatką.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI I USUWANIE ZABRUDZEŃ

- Po zakończeniu pracy należy natychmiast szczelnie zamknąć opakowanie, aby zapobiec odparowaniu produktu.

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Przed użyciem przetestować na zbędnym materiale lub w mało widocznym miejscu.
2. Nanieść ATK MEK na czysty ręcznik papierowy lub szmatkę, nie stosować przez bezpośrednie spryskiwanie czyszczonej powierzchni.
3. Przetrzeć odtłuszczaną powierzchnię jednokierunkowym ruchem.
4. W przypadku aplikacji na powierzchnie malowane proszkowo, powierzchnię jedynie lekko przetrzeć zwilżoną szmatką.
5. Odczekać do całkowitego odparowania produktu z powierzchni przed przystąpieniem do dalszych prac (klejenia, malowania).
6. Natychmiast po zakończeniu aplikacji szczelnie zamknąć opakowanie.

BEZPIECZEŃSTWO

- Przed użyciem obowiązkowo przeczytać kartę charakterystyki produktu SDS/MSDS.
- W razie wątpliwości nie używać produktu i skontaktować się ze sprzedawcą.
- Produkt jest wysoce łatwopalny. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskier i otwartego ognia. Nie palić podczas stosowania.
- Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Pary są cięższe od powietrza i mogą gromadzić się przy podłodze.
- Unikać kontaktu z oczami i skórą. Stosować rękawice ochronne odporne na chemikalia i okulary ochronne.
- W przypadku narażenia na wysokie stężenia par stosować półmaskę z filtrem przeciwko parom organicznym.
- Połknięcie grozi śmiercią. W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę.

- Nieutwardzone resztki produktu i zabrudzone opakowania przekazać do utylizacji uprawnionemu odbiorcy odpadów.

Producent:
Ataszek.pl, ul. Głuchowska 27, 60-101 Poznań, Polska, sklep@ataszek.pl

Uwaga
materiał zawarty w niniejszym opracowaniu został przygotowany w oparciu o najlepszą wiedzę i służy jedynie celom informacyjnym. Firma Ataszek nie ponosi odpowiedzialności za wybraną przez użytkownika metodę lub sposób jej zastosowania a w konsekwencji za uzyskane przez niego rezultaty. Sprawą użytkownika jest także podjęcie odpowiednich środków ostrożności, aby uniknąć ew. ryzyka dla produkcji i osób, wiążącego się z użytkowaniem produktu. Ataszek nie uwzględnia żadnych roszczeń związanych z uszkodzeniem, zniszczeniem produkcji czy utratą zysku. Stanowisko to wynika z faktu, że Firma Ataszek nie ma kontroli nad sposobami korzystania z produktu przez poszczególnych użytkowników, nie możemy zatem współuczestniczyć w konsekwencjach ew. błędów czy niedopatrzeń. Opisane tutaj procesy nie muszą być wyłącznie patentami lub licencjami Ataszek radzi, aby każdy użytkownik, przed zastosowaniem produktu, przeprowadził własną próbę posługując się przedstawionymi tu danymi jako przewodnikiem. Ten produkt może być objęty jednym lub większą liczbą patentów lub opatentowanych aplikacji amerykańskich lub innych krajów.