ATK PDR

Termotopliwy klej do naprawy karoserii

ATK PDR to termotopliwy klej opracowany specjalnie do bezinwazyjnej naprawy wgnieceń w karoserii samochodowej metodą PDR (Paintless Dent Repair). Zapewnia wyjątkową siłę łączenia oraz łatwość usuwania dzięki zastosowaniu specjalistycznego debondera. Produkt jest idealny dla profesjonalnych warsztatów, które cenią sobie szybkie i bezpieczne metody przywracania pierwotnego wyglądu pojazdów.

Właściwości:



- zapewnia usuwanie wgnieceń metodą PDR (Paintless Dent Repair).
- **Testowany i rekomendowany przez profesjonalne zakłady blacharskie.**
- mocna siła trzymania do karoserii i „zaczepów” z tworzywa i aluminium.
- bezpieczny dla lakieru samochodowego.
- łatwo odchodzi po spryskaniu ATK debonder PDR.
- nadaje się do małych , dużych, podłużnych „grzybków”.
- Idealny do zastosowań profesjonalnych i amatorskich.
- **mocniejszy od innych odpowiedników na rynku.**

Wybrane zastosowania:

- Naprawy po gradobiciach, kolizjach drogowych i stłuczkach.
- Wykorzystywany w warsztatach blacharsko-lakierniczych.
- Usuwanie małych i dużych wgnieceń na powierzchni karoserii.
- Naprawy elementów aluminiowych i stalowych.
- Przywracanie estetyki pojazdów po drobnych uszkodzeniach

Dane techniczne:

Baza: modyfikowane EVA

Kolor: mleczny

Temperatura aplikacji: **maks. 190** °C.

Średnica: 11-12 mm

Długość: 30 cm

Opakowanie: 1kg (około 35 szt).

Data ważności: 2 lata.

Warunki przechowywania:

- Przechowywać w suchym miejscu.
- Optymalna temperatura przechowywania: 10-25°C.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Instrukcja obsługi:

Przygotowanie powierzchni:

- Odtłuścić powierzchnię za pomocą dedykowanych preparatów.
- Upewnić się, że powierzchnia jest sucha i wolna od zanieczyszczeń.

Aplikacja produktu:

- Nagrzać pistolet do aplikacji kleju z regulacją temperatury.
- Nałożyć klej na „grzybki" i szybko przykleić do karoserii.
- Po utwardzeniu, użyć „pullera" do wyciągania wgnieceń.
- Usunąć „grzybek" za pomocą debondera.

Zasady bezpieczeństwa:

Środki ochrony osobistej:

Używaj rękawic ochronnych odpornych na wysokie temperatury (zgodnych z normą EN407) podczas obsługi gorącego kleju.

W przypadku ryzyka odprysków gorącego kleju stosuj okulary ochronne (zgodne z normą EN166).

Zalecenia przy pracy:

Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć narażenia na opary powstające przy wysokich temperaturach.

Unikaj bezpośredniego kontaktu z gorącym klejem – grozi to poparzeniami.

Nie spożywaj posiłków i napojów oraz nie pal podczas pracy z produktem.

W razie wypadku:

Kontakt ze skórą: W przypadku poparzenia gorącym klejem natychmiast schłodź miejsce kontaktu zimną wodą. Nie usuwaj przyklejonego materiału mechanicznie. Skonsultuj się z lekarzem w razie potrzeby.

Kontakt z oczami: Przemyj oczy dużą ilością czystej wody przez co najmniej 15 minut. W przypadku utrzymującego się podrażnienia, skonsultuj się z lekarzem.

Inhalacja: Jeśli doszło do narażenia na opary kleju, zapewnij poszkodowanemu dostęp do świeżego powietrza. W razie wystąpienia objawów takich jak kaszel lub ból głowy, skontaktuj się z lekarzem.

Przechowywanie i transport:

Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ognia.

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie, ale należy unikać jego przegrzewania.

Dodatkowe ostrzeżenia:

Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci.

Pamiętaj, aby przed użyciem produktu dokładnie zapoznać się z Kartą Charakterystyki (MSDS) i przestrzegać wskazówek producenta.

Inne:

- Zaleca się przeprowadzenie testów na niewielkiej powierzchni przed pełnym użyciem.
- Zalecamy używanie pistoletu z regulacją temperatury. Dzięki niemu dostosujesz lepkość oraz adhezję do powierzchni.

Dane producenta:

Ataszek.pl

ul. Głuchowska 27

60-101 Poznań, Polska

sklep@ataszek.pl

Uwagi:

Uwaga materiał zawarty w niniejszym opracowaniu został przygotowany w oparciu o najlepszą wiedzę i służy jedynie celom informacyjnym. Firma Ataszek nie ponosi odpowiedzialności za wybraną przez użytkownika metodę lub sposób jej zastosowania a w konsekwencji za uzyskane przez niego rezultaty. Sprawą użytkownika jest także podjęcie odpowiednich środków ostrożności, aby uniknąć ew. ryzyka dla produkcji i osób, wiążącego się z użytkowaniem produktu. Ataszek nie uwzględnia żadnych roszczeń związanych z uszkodzeniem, zniszczeniem produkcji czy utratą zysku. Stanowisko to wynika z faktu, że Firma Ataszek nie ma kontroli nad sposobami korzystania z produktu przez poszczególnych użytkowników, nie możemy zatem współuczestniczyć w konsekwencjach ew. błędów czy niedopatrzeń. Opisane tutaj procesy nie muszą być wyłącznie patentami lub licencjami Ataszek radzi, aby każdy użytkownik, przed zastosowaniem produktu, przeprowadził własną próbę posługując się przedstawionymi tu danymi jako przewodnikiem.