
Bosite 7001 – zgrzewarka do elastycznych materiałów z tworzyw sztucznych

Opis produktu:
Zgrzewarka samojezdna do zgrzewania materiałów elastycznych wykonanych z tworzyw sztucznych jak PVC, TPO, EVA i pochodnych także z warstwą bitumy. Można zgrzewać takie materiały jak membrany dachowe, grube plandeki, folie nawierzchniowe itp. Dzięki dużej mocy oraz wydajności można zgrzewać praktycznie w każdych warunkach nawet przy niskich temperaturach. Posiada duże możliwości konfiguracyjne, oprócz regulacji temperatury i szybkości założyć można dodatkowe obciążenie bądź rączkę ułatwiającą obsługę urządzenia.

Dane techniczne
Napięcie: 230V / 50Hz (wtyczka przemysłowa 16A)
Moc: 4200W
Zakładka: 40mm.
Temperatura: 20-620 stopni
Szybkość: do 10m/min. (w zależności od rodzaju materiału i warunków pogodowych)
Waga: 38kg (z obciążeniem)
Producent: BOSITE
Wymiary: 555x358x304mm
Certyfikat: CE

1. regulacja temperatury z wyświetlaczem
2. regulacja szybkości zgrzewu z wyświetlaczem
3. włącznik główny
4. włącznik automatycznego zgrzewania po wsunięciu dyszy
5. główny przewód zasilający
6. mocowanie rączki
7. dmuchawa powietrza wraz z osłoną grzałki
8. dysza zgrzewająca 40mm.
9. rolka prowadząco-kontrolna przy krawędzi zgrzewu
10. dodatkowe obciążenie



SYMBOL BŁĘDU	OPIS	POSTĘPOWANIE
Error T002	nie wykryto termopary	1. Sprawdź połączenie termopary 2. Wymień termoparę na nową.
Error S002	nie wykryto elementu grzejnego	1. Sprawdź element grzejny, 2. Wymień element grzejny na nowy.
Error T002	awaria termopary podczas pracy	1. Sprawdź połączenie termopary 2. Wymień termoparę na nową.
Error FANerr	Przegrzanie urządzenia / błąd wydmuchu	1. Sprawdź dmuchawę gorącego powietrza. Wyczyść sitko wlotu dmuchawy. 2. Sprawdź drożność dyszy / wyczyść