

Regulator do Hot Iron

Opis produktu:

Regulator mocy do urządzenia Hot Iron stanowi nieodzowny element zapewniający precyzyjną kontrolę temperatury i mocy grzewczej. Pozwala dostosować parametry pracy do rodzaju obrabianego materiału, wpływając tym samym na jakość i powtarzalność uzyskiwanych efektów. Dzięki czytelnej skali regulacyjnej oraz prostemu interfejsowi, obsługa jest intuicyjna i bezproblemowa.



Dane techniczne:

- Max. moc: 2000W
- Napięcie: 230V, 50Hz
- Certyfikat: CE

Instrukcja Obsługi:

• Przygotowanie urządzenia:

◦ Przed pierwszym użyciem:

- Sprawdź stan techniczny urządzenia, w szczególności kabla zasilającego, obudowy oraz elementów mechanicznych.
- Przeczytaj całą instrukcję obsługi i upewnij się, że znasz wszystkie funkcje urządzenia.

2. Podłączenie urządzenia:

- Podłącz regulator do zasilania elektrycznego.
- Podłącz urządzenie Hot Iron do wyjścia regulatora. Upewnij się, że przewody są prawidłowo wpięte, a wtyczki oraz gniazda nie noszą znamion uszkodzeń.

3. Włączenie regulatora:

- Ustaw przełącznik regulatora w pozycję „ON”.
- Sprawdź czy wskaźniki sygnalizujące pracę urządzenia są aktywne (czerwona dioda na przycisku włącz/wyłącz jest aktywna)

4. Ustawienie mocy:

- Za pomocą pokrętła regulacyjnego ustaw pożądaną wartość w skali od 0 do 100%.
- Dla pracy z tworzywem PUR zalecane jest ustawienie w przedziale 50–60%.
- Dla pracy z tworzywem UFLEX zalecane jest ustawienie w przedziale 60-100% (wartość należy dostosować do indywidualnych wymagań technologicznych oraz specyfikacji materiału).

5. Rozgrzewanie urządzenia:

- Po ustawieniu odpowiedniej mocy odczekaj około 5 minut, aby urządzenie Hot Iron osiągnęło docelową temperaturę.
- W tym czasie nie dotykaj rozgrzewających się elementów, aby uniknąć poparzeń.

6. Rozpoczęcie pracy:

- Po upływie zalecanego czasu rozgrzewania rozpocznij pracę z wybranym materiałem. W trakcie pracy monitoruj stabilność temperatury oraz jakość uzyskiwanych rezultatów i w razie potrzeby koryguj ustawienie mocy

7. Kończenie pracy:

- Po zakończeniu pracy zmniejsz temperaturę do minimum
- Wyłącz urządzenie, przesuwając przełącznik w pozycję „OFF”
- Odłącz urządzenie od źródła zasilania, chwytając za wtyczkę (nie ciągnij za kabel).

Zasady bezpieczeństwa:

Przygotowanie miejsca pracy:

- Pracuj w miejscach dobrze oświetlonych, suchych i pozbawionych wilgoci.
- Unikaj pracy w otoczeniu, gdzie wilgotność przekracza 90% lub mogą występować łatwopalne opary i gazy.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest wolne od materiałów łatwopalnych.

Użytkowanie urządzenia:

- Używaj wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Zabrania się modyfikowania urządzenia. Nieoryginalne części mogą powodować utratę gwarancji i stwarzać zagrożenie.
- Urządzenie powinno być obsługiwane przez osobę odpowiednio przeszkoloną lub pod jej nadzorem.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej: okulary ochronne, rękawice odporne na wysoką temperaturę oraz maskę przeciwpyłową, jeśli zachodzi ryzyko wdychania oparów.

Obsługa kabla zasilającego:

- Regularnie sprawdzaj stan kabla. W przypadku uszkodzenia natychmiast zaprzestań użytkowania urządzenia i skontaktuj się z serwisem.
- Nigdy nie ciągnij kabla, aby odłączyć urządzenie od zasilania.

Przechowywanie:

- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zapewnij suche i chłodne środowisko do przechowywania, z dala od kurzu i wilgoci.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

- W razie zauważenia nieprawidłowego działania, natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z serwisem.
- Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

Dane producenta:

Ataszek.pl, ul. Głuchowska 27, 60-101 Poznań, Polska, sklep@ataszek.pl

Informacje zawarte w tym dokumencie zostały opracowane z najwyższą starannością i mają charakter wyłącznie informacyjny. Firma Ataszek dokłada wszelkich starań, aby dostarczane dane były jak najdokładniejsze i aktualne, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za sposób i wyniki wykorzystania produktu przez użytkownika. Zachęcamy do stosowania odpowiednich środków ostrożności w celu minimalizacji ryzyka dla osób oraz procesów produkcyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego użycia produktów, gdyż nie mamy kontroli nad ich indywidualnym zastosowaniem. Przed użyciem produktu zalecamy przeprowadzenie własnych testów, opierając się na dostarczonych informacjach. .