

ATK Wood

Klej termotopliwy do drewna

ATK wood to specjalnie przeznaczony klej na gorąco do klejenia i wypełniania ubytków w drewnie.

Właściwości:

- bardzo dobra adhezja do drewna surowego i klejonego
- dobra adhezja do innych materiałów i podłoży

Wybrane zastosowania:

- klejenie drewna surowego i klejonego;
- wypełnianie ubytków w drewnie;
- Wypełnianie ubytków w stołach, drzwiach, i elementach drewnopochodnych
- Przyklejanie kawałków listew drewnianych do siebie i płyt
- Przyklejanie dekoracji i ozdób z drewna, jeżeli kolor ma znaczenia wybierz przezroczysty ATK 107;
- Wypełnianie szczelin i rys w elementach drewnianych.

Zastosowanie odradzane:

- Klejenie powierzchni narażonych na wilgoć;
- Aplikacje wymagające dużej odporności na wysokie temperatury.

Klejone materiały:

- szkło – idealnie
- ceramika – idealnie
- materiały budowlane beton, cegła - bardzo dobrze (przy pyłących powierzchniach należy zagruntować i/lub przeszlifować)
- metale – dobrze
- tworzywa - dobrze (zalecane przetarcie papierem ściernym)
- guma - dobrze (szczególnie po przetarciu grubym papierem ściernym i dokładnym odtłuszczeniu)
- metale malowane - dobrze (zalecane przetarcie papierem ściernym lub włókniną)
- metale malowane proszkowo - średnio - tylko po przetarciu papierem ściernym lub włókniną - zalecane wcześniejsze testy.

Dane techniczne:

- **Kolor:** żółty
- **Punkt mięknięcia:** 85°C ± 5°C
- **Lepkość:** 18 000 cps przy 170°C

- **Temperatura aplikacji:** maks. 190 °C.
- **Czas otwarty:** do 30 sekund
- **Średnica sztyftu:** 7 mm lub 11 mm
- **Długość:** 30 cm
- **Opakowanie:** 1 kg
- Data ważności: 2 lata.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Unikać przegrzewania kleju powyżej zalecanej temperatury aplikacji.

Instrukcja obsługi:

Przygotowanie powierzchni:

Upewnić się, że klejone powierzchnie są czyste i suche. W razie potrzeby delikatnie zmatowić.

Aplikacja produktu:

1. Nałożyć klej na jedną z klejonych powierzchni.
2. Połączyć elementy przed końcem czasu otwartego.
3. Unikać kontaktu z roztopionym klejem, aby zapobiec oparzeniom.

Zasady bezpieczeństwa:

Środki ochrony osobistej:

Używaj rękawic ochronnych odpornych na wysokie temperatury (zgodnych z normą EN407) podczas obsługi gorącego kleju.

W przypadku ryzyka odprysków gorącego kleju stosuj okulary ochronne (zgodne z normą EN166).

Zalecenia przy pracy:

Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć narażenia na opary powstające przy wysokich temperaturach.

Unikaj bezpośredniego kontaktu z gorącym klejem – grozi to poparzeniami.

Nie spożywaj posiłków i napojów oraz nie pal podczas pracy z produktem.

W razie wypadku:

Kontakt ze skórą: W przypadku poparzenia gorącym klejem natychmiast schłódź miejsce kontaktu zimną wodą. Nie usuwaj przyklejonego materiału mechanicznie. Skonsultuj się z lekarzem w razie potrzeby.

Kontakt z oczami: Przemyj oczy dużą ilością czystej wody przez co najmniej 15 minut. W przypadku utrzymującego się podrażnienia, skonsultuj się z lekarzem.

Inhalacja: Jeśli doszło do narażenia na opary kleju, zapewnij poszkodowanemu dostęp do świeżego powietrza. W razie wystąpienia objawów takich jak kaszel lub ból głowy, skontaktuj się z lekarzem.

Przechowywanie i transport:

Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ognia.

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie, ale należy unikać jego przegrzewania.

Dodatkowe ostrzeżenia:

Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci.

Pamiętaj, aby przed użyciem produktu dokładnie zapoznać się z Kartą Charakterystyki (MSDS) i przestrzegać wskazówek producenta.

Inne:

- Zaleca się przeprowadzenie testów na niewielkiej powierzchni przed pełnym użyciem.
- Zalecamy używanie pistoletu z regulacją temperatury. Dzięki niemu dostosujesz lepkość oraz adhezję do powierzchni.

Dane producenta:

Ataszek.pl

ul. Głuchowska 27

60-101 Poznań, Polska

sklep@ataszek.pl

Uwagi:

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane z najwyższą starannością i mają służyć wyłącznie celom informacyjnym. Firma Ataszek dokłada wszelkich starań, aby dostarczane dane były jak najdokładniejsze i aktualne, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki stosowania metod lub sposobów użycia produktów wybranych przez użytkownika. Zachęcamy do podjęcia odpowiednich środków ostrożności, aby zminimalizować ryzyko dla osób i procesów produkcyjnych. Nie uwzględniamy roszczeń związanych z ewentualnymi szkodami, ponieważ nie kontrolujemy indywidualnych metod wykorzystania naszych produktów, nie możemy być współodpowiedzialni za ich nieprawidłowe użycie. Przed zastosowaniem produktu, zalecamy przeprowadzenie własnych testów w oparciu o dostarczone przez nas informacje. Należy także zapoznać się z dostępnymi kartami bezpieczeństwa substancji (MSDS) dla pełnych informacji o środkach ostrożności.